



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ессентуки)  
355002, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 191-а E-mail: fire73@mc.ru, тел. 34-55-90, факс 28-23-26  
свой телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 39-99-99, телефон доверия Северо-  
Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

АКТ  
Обследования объекта

МБДОУ Д.С. №43

« 12 » 12 2014 года г. Ессентуки  
(город, село)

Комиссия в составе Директор МБДОУ по г. Ессентуки  
Ст. п.-т. В. С. Дроздовича  
Зам. зав. по МБДОУ г. Ессентуки  
Александроградова

При проведении обследования присутствовали: Зам. Зав. по МБДОУ  
г. Ессентуки Денис Александроградова

составили настоящий акт в том, что « 12 » 12 2014 года в 11 часов 40 минут

Проведено обследование объекта, расположенного по адресу:  
г. Ессентуки ул. Корсакова

Расстояние между объектом и ближайшей пожарной частью 6 км  
Количество отдельно стоящих зданий 1  
Степень огнестойкости здания 110  
Число этажей 2  
Количество персонала 29 в дневное время 39 в ночное время 1  
Количество граждан 159 в дневное время 159 в ночное время 1  
Из них  
Количество детей 120 в дневное время 120 в ночное время 1  
Количество не транспортабельных граждан — в дневное время — в ночное время —  
Количество граждан не имеющих возможность самостоятельно передвигаться — в  
дневное время — в ночное время —

Класс функциональной пожарной опасности  
Наличие, характеристика и исправность системы автоматической пожарной сигнализации  
на месте исправно  
Наличие, характеристика и исправность системы оповещения людей о пожаре  
на месте исправно  
Наличие, характеристика и исправность системы автоматического пожаротушения  
на месте исправно  
Наличие первичных средств пожаротушения на месте, достаточно